


Lebenszyklus

Produktfamilie MAS 83xx



(*) Nutzlebensdauer = Brauchbarkeitszeit

Lebenszyklus-Ausnahmen

Produktfamilie MAS 83xx

Modul-Typ	Artikel	Lebenszyklus		Beschreibung
HMI 8351-TM/01	44150542	P5 P6 P7 P8	2016 - 2026 2026 - 2028 2028 - 2031 2031 - 2036	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.
HMI 8341-TM/01	44150517	P5 P6 P7 P8	2016 - 2026 2026 - 2028 2028 - 2031 2031 - 2036	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.
HMI 8361-TM	44150540	P5 P6 P7 P8	2016 - 2026 2026 - 2028 2028 - 2031 2031 - 2036	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.
HMI 8361-TM/01	44150539	P5 P6 P7 P8	2016 - 2026 2026 - 2028 2028 - 2031 2031 - 2036	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.
HMI 8353-TM/01	44150536	P5 P6 P7 P8	2018 - 2028 2028 - 2030 2030 - 2033 2033 - 2038	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.
HMI 8351-TM	44150527	P5 P6 P7 P8	2016 - 2026 2026 - 2028 2028 - 2031 2031 - 2036	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.
HMI 8360-TF	44150516	P7 P8	2017 - 2020 2020 - 2025	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.

HMI 8350-TF	44150515	P5	2016 - 2026	Aufgrund der eingeschränkten Nutzlebensdauer dieses HMI Typs empfehlen wir für Neuprojekte die Nachfolgemodule der Familie HMI 84xx.
		P6	2026 - 2028	
		P7	2028 - 2031	
		P8	2031 - 2036	